

北茨城市内通学路の対策箇所一覧表

令和5年12月時点

【中郷第二小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|---------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 県道299号 里見南中郷停車場線 市道1552号線 | 中郷町小野矢指18-2付近 南中郷郵便局前 | 北側から南中郷郵便局前の横断歩道を横断する際に 北側から来る車が速度を落とさず左折して危険。 | ①「通学路学童注意」の路面標示 ②ラバーポールの設置 | ①北茨城市 ②茨城県 | ①対策済 ②R5年度 |

【精華小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------|-----------------|
| 1 | 市道0111号線 | 中郷町上桜井1833付近 | 歩道・路側帯がない。 | ①道路脇の舗装 ②グリーンベルトの設置 | 北茨城市 | ①R5年度以降 ②対策済 |
| 2 | 市道0109号線 市道0113号線 | 磯原町磯原1-97付近 | 歩行者用信号の青の時間が短く登下校時に横断できない児童がいる。 | 歩行者用信号の青信号時間の延長 | 警察 | R5年度 |

【明德小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | 県道10号 日立いわき線 | 磯原町木皿901-1付近 | 道路が狭く、交通量が多く危険である。 | 歩道の設置 | 茨城県 | 対策中 |
| 2 | 県道10号 日立いわき線 | 磯原町上相田1101-2付近～ ユニマテック駐車場前横断歩道付近 | 側溝蓋、歩車道境界ブロックが途中から設置されていない。 | 歩道の設置 | 茨城県 | R6年度以降 |
| 3 | 県道10号 日立いわき線 | 磯原町木皿922付近 | カーブが多いため、見通しが悪い。 交通量が多いが歩道がない。 | 歩道整備(当面は外側線復旧にて対応) | 茨城県 | 外側線復旧は 対策済 歩道整備については R6年度以降 |
| 4 | 県道10号 日立いわき線 | 磯原町上相田723付近 | 道路が狭くカーブも多いため、見通しが悪い。 交通量が多いが歩道がない。 | ①道路拡幅整備 ②路面標示復旧【学童注意】 | 茨城県 | ①対策中 ②対策済 |
| 5 | 県道299号 里見南中郷停車場線 | 磯原町木皿842-1付近 | 横断歩道が設置されているが、ブロック塀で見通しが悪く危険。 | 路面標示「飛び出し飛び出し注意」「交差点注意」設置 | 茨城県 | R5年度 |

【中妻小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|------|-----------------|
| 1 | 市道3128号線 | 華川町中妻486付近 用水路 | 蓋や柵がなく、落下する危険がある。 | ①蓋設置(近場で改良工事計画のため対策検討中) ②路肩の土砂撤去 | 北茨城市 | ①R5年度以降 ②対策済 |
| 2 | 県道69号線 北茨城インター線 | 華川町中妻413付近 交差点 | 交通量が多く危険。 | 路面標示「視線誘導線」設置 | 茨城県 | R5年度 |

北茨城市内通学路の対策箇所一覧表

令和5年12月時点

【華川小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|--|----------------------|---|---------------------|------|------|
| 1 | 埴大津港線 | 華川町花園～関本町小川 | 道路が狭く見通しが悪い。 | 視距改良 | 茨城県 | 対策中 |
| 2 | 県道10号 日立いわき線 | 華川町小豆畑917付近 | 建物が崩壊しそうで危険。 | 通学路の変更 | 学校 | 検討中 |
| 3 | 県道10号 日立いわき線 | 華川町小豆畑1084付近 | 信号機に草が覆いかぶさっている。 歩道に草が生えている。 | 除草 | 茨城県 | R5年度 |
| 4 | 県道153号 水沼磯原線 県道299号 里見南中郷停車場線 | 華川町小豆畑 山和工務店先のY字路 | カーブミラーがなく、県道299号里見南中郷停車場線から走行している車が止まれの停車線を越えてしまっている。 | 路面標示「交差点注意」「左右確認」設置 | 茨城県 | R5年度 |

【関南小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------|
| 1 | 県道154号 山根大津港線 | 関南町神岡下・湯網橋西側 | 湯網橋から先の道路幅員が狭くなり、路側帯もなくなっている。 | 歩道整備(当面は外側線復旧、路面標示にて対応) | 茨城県 | 外側線復旧及び路面標示は対策済 歩道整備についてはR6年度以降 |

【大津小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|----------------|---------------------|--|--------------------------|------|-----------------|
| 1 | 市道0101号線 | 大津町870-3付近 | 交差点周辺がカーブとなっており見通しが悪い。 | ①カーブミラー設置 ②指導停止線の設置 | 北茨城市 | ①対策済 ②R5年度以降 |
| 2 | 県道27号 埴大津港線 | 大津町2482付近から2383付近まで | 常北中学校下から大津小側へ入っていく道までのグリーンベルトが薄くなっている。 | ①グリーンベルトの清掃 ②外側線の引き直し | 茨城県 | ①対策済 ②R5年度 |

【平潟小学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|----------|-------------------------|---|--------------------------------|------|-----------------|
| 1 | 市道4045号線 | 平潟町1286付近～ 鹿ノ原団地北側入口 | 歩道がなく、幅員が狭い箇所もあり危険である。 カーブで見通しが悪く、団地からは急勾配の坂となるため、車両の速度が上がりがやすい。 | ①路面標示【歩行者注意】2箇所 ②地域住民への注意喚起 | 北茨城市 | ①対策済 ②R5年度以降 |

【中郷中学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|----------|---------------------|---------------|------|------|------|
| 1 | 市道1287号線 | 中郷町足洗616付近 中郷中学校入口前 | 道幅が狭く、交通量も多い。 | 道路改良 | 北茨城市 | 未定 |

北茨城市内通学路の対策箇所一覧表

令和5年12月時点

【磯原中学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|------------------|-----------------------------|--|------------|------|--------|
| 1 | 市道2248号線 | 磯原町豊田・北茨城IC付近 | 学校への主な通学路となるが、現道では幅員が狭く歩道もなく危険である。 | 現道拡幅、歩道の設置 | 北茨城市 | 対策中 |
| 2 | 市道2292号線 | 中妻小学校付近十字路～磯原町豊田一本杉交差点 | 新磯原中学校の通学路としたいが、歩道がなく、見通しの悪いカーブが続いている。 | 歩道の設置 | 北茨城市 | 対策中 |
| 3 | 市道2296号線 | 磯原町木皿・ときわ団地南側 | 外側線の磨耗 | 線の引き直し | 北茨城市 | R5年度以降 |
| 4 | 市道2177号線 | 磯原町上相田・葬祭場付近 ～ 華川町中妻220-5付近 | 歩道と車道の区別がなく、抜け道となっているため速度を出す車両が多い。 | 通学路変更 | 学校 | 検討中 |
| 5 | 県道10号線 日立いわき線 | 磯原町木皿920-1付近 | 歩道が狭く、交通量が多い。 | グリーンベルトの設置 | 茨城県 | R5年度 |

【関本小中学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|----------------|------------------------------------|--|-------------------|------|-----------------------------|
| 1 | 埴大津港線 | 関本小中学校～関本郵便局 | 歩道が狭く、通学に支障が出ている。 | 歩道の拡幅 | 茨城県 | 対策中 |
| 2 | 市道0105号線 | 関本町関本中・セブンイレブン付近 ～ 関本町関本中・関本中公民館付近 | 歩道がなく道路脇の水路に蓋がかかっていないため、落下するおそれがあり危険である。 | 通学路の変更 | 学校 | 対策中 |
| 3 | 県道27号 埴大津港線 | 関本町八反38-1付近 ～ 関本町八反・関本保育所付近 | 歩道がなく、大型トラックの通行も多いため危険である。 | 歩道整備（当面は路面標示にて対応） | 茨城県 | 路面標示は対策済 歩道整備についてはR6年度以降 |